Valmet, 890 - Skotare
Komatsu - Inspection report

Bilder







Information

Märke: **Valmet**
Modell: **890**
Serienummer: **8900030792**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2010**

Tillverkningsår: **2010**
Reg.nr: **CLU560**
Timmar vid inleverans: **27000**
Uppställningsplats: **Ljusdal**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Boogielyft: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**
Hydrostat: **OK**
Övrigt: **Skydd motorhuv sitter på chaktblad**

Bakaxel: **Boogie**
Centralsmörjning: **Nej**
Styrled: **Bytt, Se kommentar Nedan**
Planeringsblad: **Ja**
Lack: **Bra**
Anmärkningar: **Midje klumpen bytt 2024**

Däck

Vänster fram fram: **20%**
Vänster fram bak: **20%**
Vänster bak fram: **20%**
Vänster bak bak : **20%**
Märke fram: **Other**
Fram dimensioner: **750/55x26,5**

Höger fram fram: **35%**
Höger fram bak : **25%**
Höger bak fram: **20%**
Höger bak bak : **20%**
Märke bak: **Other**
Bak dimensioner: **750/55x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Nej**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Anmärkningar: **Finns ingen Ad Blou på denna äldre modell**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Övrig Utrustning: **OK**

Täthet: **Lite Kladdig**
Kranventil: **Normal**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföjning: **Nej**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Radio: **Radio**
Anmärkningar: **Fram kliver man på via chaktblad**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Bak**
Solgardiner: **Normal**
Servicestege: **OK**

Kran

Kran: **Valmet**
Längd (m): **8,5**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Nej**
Svängenhet: **OK**

Modell: **CRF 14**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Enkelbromsad, Bra**
Grip: **HSP**
Storlek: **0,40**
Krandämp: **Nej**

Lastbärare

Bankar: **Loadflex, OK**
Grind: **Höjbar, Bra**
Antal: **3**
Ram: **Standard**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **20%**
Typ: **Evo**
Typ: **Evo**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **20%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Genomsnitt**