

Komatsu, S82 - Aggregat

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Tillverkningsår: **2020**
Timmar vid inleverans: **15000**
Uppställningsplats: **Tierp**

Modell: **S82**
Serienummer: **3082020034**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2020**

Aggregat

Timmar: **15000**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar: **Osäker funktion färgmärkningen**

Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Skelett valsar**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**