

Komatsu, 911 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **911**
Timmar vid inleverans: **14200**
Uppställningsplats: **Tierp**

Tillverkningsår: **2018**
Serienummer: **9112062508**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2018**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **30%**
Vänster fram bak: **30%**
Vänster bak bak : **30%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **30%**
Höger fram bak : **30%**
Höger bak bak : **30%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/55 x 34 SB**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Pump: **Normal**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **EME**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
GIS System: **MaxiGis**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Komatsu**
Längd (m): **11**
Länk: **MPB2 Bra**

Modell: **230H**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal Rotator motor bytt 2025-08**

Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1093018229**
Timmor: **14200**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Stål**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **C93**
År: **2018**
Skick: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**

Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Gunnebo**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**

Skick: **30%**
Skick: **20%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**