


John Deere, 1170 E - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **John Deere**
Modell: **1170 E**
Timmar vid inleverans: **1**
Uppställningsplats: **Överkalix**

Tillverkningsår: **2021**
Serienummer: **1WJ1170GAML003467**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Anmärkningar: **bytt vid ca8200tim**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Styrlad: **Bytt, Se kommentar Nedan**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Däck

Vänster fram fram: **80%**
Vänster fram bak: **80%**
Vänster bak fram: **55%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **80%**
Höger fram bak : **80%**
Höger bak fram: **55%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/55-34**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Bra**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Bra**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Solgardiner: **Normal**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **Mini**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Längd (m): **11**

Armsystem: **Bra**

Vridhus: **Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Rotator: **Bra**
Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **John Deere**
År: **2021**
Skick: **Bra**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **413**
Timmar: **12300**
Flerträdshantering: **Ja**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Ja**

Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Olofsfors**

Skick: **50%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**