

Ponsse, Elephant King - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Ponsse**
Modell: **Elephant King**
Timmar vid inleverans: **15900**
Uppställningsplats: **Tierp**

Tillverkningsår: **2021**
Serienummer: **PONS38MDAA110136**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Boogielift: **Nej**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **30%**
Vänster fram bak: **30%**
Vänster bak fram: **30%**
Vänster bak bak : **30%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **30%**
Höger fram bak : **30%**
Höger bak fram: **30%**
Höger bak bak : **30%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **780/50x28,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**
Anmärkningar: **Panolin**

Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Bio**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Solgardiner: **Normal**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Övrigt**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Ponsse**

Längd (m): **10**

Armsystem: **Normal K121**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**

Vridhus: **Normal**
Grip: **hsp**
Storlek: **0,50**
Kranbelysning skick: **Normal**

Lastbärare

Antal: **4**
Ram: **Standard**

Grind: **Flyttbar, OK**
Anmärkningar: **Lastrede mekaniskt Breddbart**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**

Skick: **40%**

Typ: **eco evo**

Anmärkningar:

Band fram hade vid besiktning gått 7000h, Band bak hade gått 3000h

Typ: **EVO SOFT**

Band bak fabrikat: **Olofsfors**

Skick: **60%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**