Rottne, H21E - Skördare
Komatsu - Inspection report

Bilder










Information

Märke: **Rottne**
Modell: **H21E**
Timmar vid inleverans: **5200**
Uppställningsplats: **Tierp**

Tillverkningsår: **2024**
Serienummer: **R92204**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2024**






Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**
Kommentarer: *Balanserad Boggie*

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **80%**
Vänster fram bak: **80%**
Vänster bak fram: **80%**
Vänster bak bak : **80%**
Märke fram: **Trelleborg**
Kommentarer: *750/45-30,5*

Höger fram fram: **80%**
Höger fram bak : **80%**
Höger bak fram: **80%**
Höger bak bak : **80%**
Märke bak: **Trelleborg**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**
Dieselvärmare: **Normal**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Anmärkningar: **Dubbla bränsletankar , fram 250 L Bak 500L**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**

Pump: **Normal**
Hydraulolja: **OK/Q8 BIO Longlife**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Dasa Forester**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Torkare: **Fram & Sidor**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Anmärkningar: **Extra Backkamera**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Rottne RK310**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal** *Dubbelbromsad*
Krandämp: **Nej**
Kommentarer: *Maskinen har Kranspetsstyrning på byggt 2025*

Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **SP**
År: **2025**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Nej**
Matarvalsar: **Stål Skelett**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**
Kommentarer: *I Samband med aggregat byte byttes även Rotator*

Modell: **661LF**
Timmar: **2700**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar: **Aggregat Pump Bytt 2026 på 4000h, Växlade matarvalsmotorer**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **80%**
Typ: **Eco-Evo**

Typ: **Eco -OF M**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **80%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Utmärkt**