
Komatsu, 835 - Skotare
Komatsu - Inspection report

Bilder










Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **835**
Serienummer: **8350000315**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2015**

Tillverkningsår: **2015**
Reg.nr: **SKW736**
Timmar vid inleverans: **14300**
Uppställningsplats: **Lindesberg**








Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielyft: **Ja**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**
Övrigt: **Hydraul Pump Bytt på 13751 timmar**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **30%**
Vänster fram bak: **30%**
Vänster bak fram: **30%**
Vänster bak bak : **30%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **5%**
Höger fram bak : **30%**
Höger bak fram: **30%**
Höger bak bak : **30%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/40-24,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Anmärkningar: **Matarpump bytt 2026-02-25**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Övrig Utrustning: **Påfyllningspump för hydralikolja**

Pump: **Bra** *Hydraul pump bytt på 13751 timmar*

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföjning: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
GIS System: **MaxiN**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**

Backkamera: **Normal**

Kran

Kran: **Komatsu 105F**
Längd (m): **7,7**
Vridhus: **Normal**
Grip: **HSP**

Modell: **105 F**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**

Lastbärare

Bankar: **FlexBunk, OK**
Grind: **Flexgate Flyttbar**
Anmärkningar: **Hydraul stöttor**

Antal: **3**
Ram: **Standard**

Extra Utrustning

Typ: **Olofsfors Eco-Track**

Skick: **20%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**