Komatsu, 951 - Skördare
Komatsu - Inspection report

Bilder










Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **951**
Timmar vid inleverans: **12639**
Uppställningsplats: **Sollefteå**

Tillverkningsår: **2021**
Serienummer: **9510015325**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Fördelningslåda: **Normal**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **65%**
Vänster bak bak : **45%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **65%**
Höger bak bak : **45%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/70x34 SB**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**

Pump: **Normal**
Hydraulolja: **GE II**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföjning: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Reparera**
Radio: **Radio**
Dataklave: **650 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Komatsu**
Längd (m): **10,3**

Modell: **270H**
Armsystem: **Normal**

Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Länk: **MPB2 Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1144021479**
Timmar: **12907**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Dålig**
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **C144**
År: **2021**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Ribbvalsar**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **OFA**
Skick: **50%**
Typ: **OF M**

Typ: **3 rutig supertät**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **65%**

Total Bedömning Skick