

Komatsu, 845 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **845**
Timmar vid inleverans: **15515**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2015**

Tillverkningsår: **2015**
Serienummer: **84500000**
Inleverans: **14.01.2026**
Uppställningsplats: **Hos kund**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**
Hydrostat: **OK**
Kommentarer: *Diffen bak bytt*

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Nej**
Styrlöd: **OK**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**
Anmärkningar: **Midjan renoverad**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **30%**
Vänster bak fram: **90%**
Vänster bak bak : **35%**
Märke fram: **Other**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **30%**
Höger bak fram: **90%**
Höger bak bak : **35%**
Kommentarer: *Mesta dels Nokia*

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Maxi**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Bak**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Nej**

Stol Skick: **Normal Slitet tyg**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Nej**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **Saknas**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **9,6 med krantillt**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Nej**
Svängenhets: **OK**

Modell: **105 F**
Armsystem: **Normal**
Länk: **ProTec, Bra**
Grip: **Komatsu**
Storlek: **0,3**
Kranbelysning skick: **Normal**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Lastbärare

Bankar: **FlexBunk, OK**
Grind: **Flexgate Flyttbar**

Antal: **3**
Ram: **Kort Ram**

Extra Utrustning

Kedjor fram fabrikat: **Gunnebo**
Skick: **70%**
Typ: **OF**

Typ: **Brodd**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**



Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**