

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 560D - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **560D**
Timmar vid inleverans: **13500**
Uppställningsplats: **Smisab**

Modellår: **2015**
Serienummer: **560D563**
Inleveransdatum: **251101**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Pumplåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Normal**
Pendelarm HF: **Normal**
Pendelarm HB: **Normal**

Bakaxel: **Single**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Normal**
Pendelarm VF: **Normal**
Pendelarm VB: **Normal**

Däck

Fram dimensioner: **600x26,5**

Bak dimensioner: **710x34**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Glykol: **Propylen**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Bio**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
Mätsystem: **Dasa forester**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Radio: **CD**

Kranspakar: **Normal**
GIS System: **Ja**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**

Kran

Kran huvudbom: **Normal**
Längd (cm): **1100**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**

Modell: **250**
Kran vipp: **Normal**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Kran utskjut: **Normal**

Aggregat

Märke: **Log Max**
Modellår: **2015**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**

Modell: **5000D**
Skick: **Normal**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Stål**

Band

Slirskydd fram: **Finns ej**
Band Fram: **Finns ej**

Slirskydd Bak: **Finns ej**
Band Bak: **Finns ej**