

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

ecolog 580F, 580F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **ecolog 580F**
Modell: **580F**
Timmar vid inleverans: **10000**
Uppställningsplats: **Älvsbyn**
Timmar vid inspektion: **8000 timmar**

Modellår: **2022**
Serienummer: **502**
Inleveransdatum: **v25**
Besiktningsdatum: **20251125**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumpplåda: **Bra**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Bra**
Pendelarm HF: **Bra**
Pendelarm HB: **Bra**

Bakaxel: **Single**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Bra**
Pendelarm VF: **Bra**
Pendelarm VB: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **65%**
Vänster fram bak: **65%**
Vänster bak fram: **65%**

Höger fram fram: **65%**
Höger fram bak: **65%**
Höger bak fram: **65%**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Transmission: **Bra**

Hytt

Stol Skick: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Rutor: **Bra**
Backkamera: **Bra**

Kranspakar: **Bra**
GIS System: **Ja**
Aircondition: **Bra**
Servicebok: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**

Längd (cm): **1100**

Kran vipp: **Bra**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Kranbelysning: **Bra**

Vridhus: **Bra**
Rotator: **Bra**
Kran utskjut: **Bra**

Aggregat

Märke: **loggmax**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Färgmärkning: **Ja**

Modell: **5000**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**

Band

Slirskydd fram: **Other**
Slirskydd Bak: **Other**

Procent: **65%**
Procent: **65%**