


Komatsu, 941.1 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **941.1**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2013**

Tillverkningsår: **2013**
Timmar vid inleverans: **19000**
Uppställningsplats: **Värnamo**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlid: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Däck

Vänster fram fram: **40%**
Vänster fram bak: **40%**
Vänster bak fram: **30%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **750/55x26,5**

Höger fram fram: **40%**
Höger fram bak : **40%**
Höger bak fram: **30%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/70 x 34 SB**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Maxi**
GIS System: **MaxiN**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Nej**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Nej**
Arbetsbelysning: **Xenon**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Radio: **Radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Nej**

Kran

Kran: **Normal**

Modell: **CRH 24**

Längd (m): **10m**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Krandämp: **Ja**

Armsystem: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Gunnebo**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **60%**

Typ: **Pigg Ofa Twist**
Typ: **Eco of**

Övrigt

Övrigt:
**Välskött Komatsu 941 utan aggregat kan säljas med med C144 S132 eller
önskat aggr**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**