

Komatsu, C124 - Aggregat

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Tillverkningsår: **2021**
Timmar vid inleverans: **8250**
Uppställningsplats: **Umeå**

Modell: **C124**
Serienummer: **112402127**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Aggregat

Timmar: **8250**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**

Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Nej**
Matarvalsar: **Ribbvalsar**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**