


Ponsse, Scorpion - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Ponsse**
Modell: **Scorpion**
Timmar vid inleverans: **14000**
Uppställningsplats: **Älvsbyn**

Tillverkningsår: **2020**
Serienummer: **40298**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2020**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Ej Godkänd**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **Skador på Motorhuv**
Hydrostat: **Motor Bytt, Se Kommentar Nedan**

Däck

Vänster fram fram: **75%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **75%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **75%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Kranventil: **Normal**

Pump: **Bra**
Övrig Utrustning: **Påfyllningspump för hydraulikolja**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
Kontrollsystem: **Övrigt**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**

Vridhus: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**

Krandämp: **Ja**

Svängenhet: **Bra**

Aggregat

Fabrikat: **Ponsse**

År: **2020**

Skick: **Bra**

Flerträdshantering: **Nej**

Skick: **Normal**

Stubbehandling: **Nej**

Modell: **H6**

Timmar: **14000**

Täthet: **OK**

Knivar: **Normal**

Färgmärkning: **Ja**

Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**

Band bak fabrikat: **Olofsfors**

Skick: **50%**

Skick: **40%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**