


Komatsu, 901 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901**
Timmar vid inleverans: **19129**
Uppställningsplats: **Umeå**

Tillverkningsår: **2017**
Serienummer: **9010053485**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2017**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlad: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **80%**
Vänster fram bak: **80%**
Vänster bak bak : **95%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **80%**
Höger fram bak : **80%**
Höger bak bak : **95%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/55 x 34 SB**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Modell: **200H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **3082024183**
Timmrar: **3500**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **S82**
Ar: **2024**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Gunnebo**
Skick: **40%**
Typ: **Dragande**

Typ: **U grip**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**

Övrigt

Övrigt: **Nya bak däck**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**