

Komatsu, 845 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **845**
Serienummer: **8450010325**
Inleverans: **07.12.2025**
Uppställningsplats: **Värnamo**

Tillverkningsår: **2022**
Reg.nr: **OTZ14M**
Timmar vid inleverans: **7650**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2022**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Ja**
Fördelningslåda: **Bra**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Styrlad: **OK**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **75%**
Vänster fram bak: **75%**
Vänster bak fram: **75%**
Vänster bak bak : **75%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **75%**
Höger fram bak : **75%**
Höger bak fram: **75%**
Höger bak bak : **75%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Bra**

Kylsystem: **Bra**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Pump: **Bra**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Bra**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Bra**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**



Kran

Kran: **Bra**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Bra**
Rotator: **Bra**
Skick: **Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Ja**

Modell: **130 F**
Armsystem: **Bra**
Länk: **ProTec, Bra**
Grip: **G83 Komatus**
Storlek: **0,34**
Kranbelysning skick: **Bra**
Svängenhet: **OK**



Lastbärare

Bankar: **FlexBunk, Bra**
Grind: **Fast, Bra**
Anmärkningar: **Hydrauliska stakar**

Antal: **4**
Ram: **Förlängd före Boogie**

Extra Utrustning

Kedjor fram fabrikat: **Pewag**
Skick: **100%**
Typ: **bärande**
Band bak fabrikat: **Clark**
Skick: **70%**

Typ: **Megastuds**
Band fram fabrikat: **Pewag**
Skick: **80%**
Typ: **terra**
Anmärkningar: **banden fram på maskinen. ett par nya kedjor**

Övrigt

Övrigt: **Risgrip medföljer**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**