

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 560 E - Skotare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **560 E**
Timmar vid inspektion: **9100**
Inleveransdatum: **V47**
Besiktningdatum: **2026 05 27**

Modellår: **2021**
Serienummer: **111**
Timmar vid inleverans: **9700**
Uppställningsplats: **Söderhamn**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Midja: **OK**
Risskydd: **Nej**
Hydrostat: **OK**
Huv/plåtar: **OK**

Bakaxel: **Single**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogilyft: **Nej**
Schaktblad: **Nej**
Lack: **Bra**
Anmärkningar: **Skada däck vänster fram**

Däck

Vänster fram fram: **25%**
Vänster fram bak: **25%**
Vänster bak fram: **25%**
Vänster bak bak: **50%**
Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **710x34**

Höger fram fram: **25%**
Höger fram bak: **25%**
Höger bak fram: **25%**
Höger bak bak: **50%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Bra**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Täthet: **OK**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Bra**

Stol Skick: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Xenon**
Transportbelysning: **Nej**

Aircondition: **Bra**
Backkamera: **Bra**
Instruktionsbok: **Ja**

Solgardiner: **Bra**
Hytttäpning: **Reparera**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kranpelare: **Bra**
Kran huvudarm: **Bra**
Rotator: **Bra**
Kranbelysning skick: **Bra**
Kran vipp: **Bra**

Längd (cm): **11**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Nej**
Kran utskjut: **Bra**

Band

Slirskydd Bak: **Pewag**
Band Fram: **Pewag**

Procent: **15%**
Procent: **15%**