

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Komatsu, 931XC - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **931XC**
Timmar vid inleverans: **10196**

Modellår: **2021**
Serienummer: **2332**

Däck

Vänster fram fram: **60%**
Vänster fram bak: **60%**
Vänster bak fram: **60%**
Vänster bak bak: **60%**
Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **710x26,5**

Höger fram fram: **60%**
Höger fram bak: **60%**
Höger bak fram: **60%**
Höger bak bak: **60%**
Fram dimensioner: **710x26,5**

Kran

Längd (cm): **1100**

Aggregat

Märke: **Komatsu**

Modell: **C124**