


John Deere, 1510G - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **John Deere**
Modell: **1510G**
Serienummer: **1WJ1510GHLL004511**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2020**

Tillverkningsår: **2020**
Reg.nr: **JOA78S**
Timmar vid inleverans: **13000**
Uppställningsplats: **Mora**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Styrlad: **OK**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Kylsystem: **Normal**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik


Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**

Täthet: **Normalt Kladdig**
Övrig Utrustning: **OK**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Timbermatic**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram & Sidor**
Solkardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**



Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Enkelbromsad, Bra**
Grip: **HSP HD**
Storlek: **0,35**

Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Krandämp: **Ja**



Lastbärare

Bankar: **VLS, OK**
Grind: **Flyttbar, OK**

Antal: **4**
Ram: **Standard**



Extra Utrustning

Skick: **30%**

Skick: **80%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**