

Komatsu, 901 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901**
Timmar vid inleverans: **12700**
Uppställningsplats: **Arvika**

Tillverkningsår: **2018**
Serienummer: **9010053556**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2018**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Ej Godkänd**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **60%**
Vänster fram bak: **60%**
Vänster bak bak : **60%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **60%**
Höger fram bak : **60%**
Höger bak bak : **60%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/55 x 34 SB**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Reparera** *Värmeväxlare läcker men men värmaren fungerar*



Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**

Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Bra** *Slangar är bytta*
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**



Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **11**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Bra Rotator inkl lager bytt 2025**
Krandämp: **Ja**
Kommentarer: *Svängkranslager bytt 2024 ca 10500h*

Modell: **200H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **MPB1 Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **Bra**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1093018221**
Timmrar: **12700**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Ja**

Modell: **C93**
År: **2018**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Nya matarvalsar yttre och inre 2024**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**



Extra Utrustning

Kedjor fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **80%**
Typ: **Pro grip G**

Typ: **Pro grip SF**
Kedjor bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **80%**



Övrigt

Övrigt: **Säljes för kunds räkning**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**