

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco log, 590F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco log**
Modell: **590F**
Timmar vid inleverans: **5800**
Uppställningsplats: **Söderhamn**
Timmar vid inspektion: **5160**

Modellår: **2020**
Serienummer: **590F110**
Inleveransdatum: **V.38**
Besiktningsdatum: **20240419**

Basmaskin

Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**

Centralsmörjning: **Ja**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak: **70%**
Märke: **Övrigt**
Bak dimensioner: **700x34**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak: **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak: **70%**
Fram dimensioner: **710x26,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Bra**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Bra**
Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Bra**
Aircondition: **Bra**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Backkamera: **Nej**
Servicebok: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Längd (cm): **1000**
Vridhus: **Bra**
Rotator: **Bra**

Modell: **300**
Kran vipp: **Bra**
Rotatorlänk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Bra**

Aggregat

Märke: **Log max**
Modellår: **2019**
Skick: **Bra**
Knivar: **Bra**
Färgmärkning: **Ja**
Givare Övrekiv: **AFC**

Modell: **6000B**
Timmär: **6000**
Täthet: **OK**
Matarvalsar: **Mense V-Tec**
Sågenhet: **Jps**

Band

Slirskydd Bak: **Gunnebo**
Procent: **85%**
Typ: **Kovax**

Typ: **Multistud 160TS**
Band Fram: **Olofsfors**
Procent: **90%**