

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 584F - Skotare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **584F**
Timmer vid inspektion: **7418**

Modellår: **2021**
Serienummer: **109**
Besiktningsdatum: **31.10.2025**

Basmaskin

Brandsläckning: **Saknas**

Centralsmörjning: **Ja**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak: **70%**
Märke: **Nokian**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak: **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak: **70%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Övrigt:
800 Hjul

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Etylen**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**

Hydraulolja: **Mineral**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Driftsuppföring: **Ja**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Backkamera: **Bra**

Stol Skick: **Bra**
Rutor: **Bra**
Aircondition: **Bra**

Kran

Modell: **Cranab FC16**
Modell grip: **Cranab**

Längd (cm): **1000**
Storlek grip: **CR400HD**

Lastbärare

Lastrede: **Hydraliskt breddbart**
Anmärkningar: **Malå lastrede**

Antal bankar: **3**

Band

Band Fram: **Other**

Band Bak: **Other**