

Komatsu, 911.5 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **911.5**
Timmar vid inleverans: **22239**
Uppställningsplats: **Mariestad**

Tillverkningsår: **2011**
Serienummer: **9110051101**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2011**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning Inspektions Datum: **26.08.2026**
Huv/plåtar: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Centralsmörjning: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **20%**
Vänster fram bak: **20%**
Vänster bak fram: **50%**
Märke fram: **Trelleborg**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **20%**
Höger fram bak : **20%**
Höger bak fram: **50%**
Märke bak: **Trelleborg**
Bak dimensioner: **700/55 x 34 SB**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Dieselvärmare: **Bra**

Värmeslinga i hydraultank: **Nej**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Hydraulolja: **Mineral**

Pump: **Normal**
Övrig Utrustning: **Påfyllningspump för hydragolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**

Kranspakar: **EME**

Kran

Modell: **CRH 18**

Längd (m): **11M**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1093014023**

Modell: **C93**
År: **2014**

Skick: **OK**
Knivar: **Bra**
Stubbehandling: **Ja**

Flerträdshantering: **Ja**
Färgmärkning: **Ja**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**