
Komatsu, 951 - Skördare
Komatsu - Inspection report

Bilder













Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **951**
Timmar vid inleverans: **3700**
Årsmodell: **2024**

Tillverkningsår: **2024**
Serienummer: **9510015661**
Land: **Sverige**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Styrled: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **95%**
Vänster fram bak: **95%**
Vänster bak fram: **0%**
Vänster bak bak : **90%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **95%**
Höger fram bak : **95%**
Höger bak fram: **0%**
Höger bak bak : **90%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/70 x 34 SB**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Bra**

Kylsystem: **Bra**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Pump: **Bra**
Hydraulolja: **Bio**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Bra**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **EME**
Driftsuppföjning: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Bra**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Bra**
Maskinpärm: **Ja**

Kranspakar: **Bra**
Kontrollsystem: **MaxtXT**
GIS System: **MaxiGis**
Rutor: **Bra**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Bra**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Komatsu**
Längd (m): **10m**
Länk: **MPB2 Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Modell: **270H**
Armsystem: **Bra**
Rotator: **Bra**
Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **SP**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **ribbvalsar**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **661**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Nej**

Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **OFA supertät**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **90%**

Skick: **90%**
Typ: **OF M**

Övrigt

Övrigt: **Mkt bra helhetsintryck**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Utmärkt**