

Komatsu, 895 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **895**
Timmar vid inleverans: **10704**
Uppställningsplats: **Frösön**

Tillverkningsår: **2021**
Serienummer: **8950022379A**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Styrlod: **OK**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **60%**
Vänster bak fram: **60%**
Vänster bak bak : **10%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **30%**
Höger fram bak : **35%**
Höger bak fram: **40%**
Höger bak bak : **40%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **780/50x28,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Bra**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Pump: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Nej**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Nej**
Reservdelsbok: **Nej**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Ja**

Modell: **165 F**
Armsystem: **Normal**
Länk: **ProTec, Bra**
Grip: **HSB**
Storlek: **0,40**
Kranbelysning skick: **Normal**
Svängenhet: **OK**

Lastbärare

Bankar: **Loadflex, OK**
Grind: **Fast, OK**

Antal: **3**
Ram: **Standard**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **40%**
Typ: **evo**

Typ: **evo**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **50%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**