


Komatsu, 901 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901**
Timmar vid inleverans: **10778**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Tillverkningsår: **2021**
Serienummer: **9010064356**
Inleverans: **16.12.2025**
Uppställningsplats: **Frösön**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlid: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Anmärkningar: **pump bytt vid 9000 tim**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak bak : **60%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **650/50-24,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak bak : **60%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **600/65-34**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Bra**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**

Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Nej**
Reservdelsbok: **Ja**

Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Nej**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Bra**
Krandämp: **Ja**

Modell: **200H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Enkelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**



Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **3092021124**
Timmrar: **10778**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **S92**
Ar: **2021**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **aggressiva**
Färgmärkning: **Nej**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**



Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Gunnebo**
Skick: **50%**

Typ: **skogsmatti**



Övrigt

Övrigt: **svängkrans ok, tappar bussning i kranknät bytt**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**