


Ponsse, Bear - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Ponsse**
Modell: **Bear**
Timmar vid inleverans: **8388**
Uppställningsplats: **Tierp**

Tillverkningsår: **2023**
Serienummer: **A020463**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2023**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **60%**
Vänster fram bak: **60%**
Vänster bak fram: **60%**
Vänster bak bak : **60%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **750/55x26,5**

Höger fram fram: **60%**
Höger fram bak : **60%**
Höger bak fram: **60%**
Höger bak bak : **60%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **750/55x26,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Hydraulolja: **Bio**

Pump: **Normal**
Anmärkningar: **Panolin Ag 46 Synthetic Bio**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Nej**

Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföring: **Ja**
Anmärkningar: **Sitright + Luftbroms vänster-Höger, Plandämpare 4-vägs**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Dataklave: **650 mm**
Instruktionsbok: **Nej**
Reservdelsbok: **Nej**

Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Länk: **MPB2 Bra**

Längd (m): **10 Ponsse C6 Automatisk Krantilt**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**

Kranbelysning: **Ja**

Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Ponsse**
Serienummer: **PONS09P0HAD060038**
Timmar: **8388**
Flerträdshantering: **Nej**
Matarvalsar: **Växlade**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **H8**
År: **2023**
Skick: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar: **Fettsmörjning Sågkedja, Belyst såglåda**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **40%**
Typ: **EVO**

Typ: **EVO**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **40%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Utmärkt**