

# Komatsu, 895 - Skotare

## Komatsu - Inspection report

### Bilder



### Information

Märke: **Komatsu**  
Modell: **895**  
Serienummer: **8950011485**  
Land: **Sverige**  
Årsmodell: **2019**

Tillverkningsår: **2019**  
Reg.nr: **WZA78L**  
Timmar vid inleverans: **12875**  
Uppställningsplats: **Värmamo**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Automatisk Sprinkler: **Ja**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Boogilyft: **Nej**  
Fördelningslåda: **Normal**  
Lack: **Bra**

Bakaxel: **Boogie**  
Stege: **Normal**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Styrlöd: **OK**  
Frontbåge: **Ja**  
Hydrostat: **OK**

### Däck

Vänster fram fram: **50%**  
Vänster fram bak: **50%**  
Vänster bak fram: **60%**  
Vänster bak bak: **60%**  
Märke fram: **Nokian**  
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **50%**  
Höger fram bak: **50%**  
Höger bak fram: **60%**  
Höger bak bak: **60%**  
Märke bak: **Nokian**  
Bak dimensioner: **780/50x28,5**

### Diesel Motor

Motor: **OK**  
Värmslinga i hydraultank: **Ja**  
Bränslepåfyllningspump: **Ja**  
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**  
Elsystem: **Normal**  
Adblue: **Fungerar**

### Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**  
Pump: **Normal**  
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**  
Kranventil: **Normal**  
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

### Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**  
Kranspakar: **Normal**  
Kontrollsystem: **Maxi**  
GIS System: **GPS mottagare finns**  
Rutor: **Normal**  
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**  
Solgardiner: **Normal**  
Radio: **Smart radio**  
Backkamera: **Normal**  
Maskinpärm: **Ja**

Stol Skick: **Normal**  
Kranspakar: **Mini**  
Driftsuppförning: **Ja**  
Arbetsbelysning: **Led**  
Transportbelysning: **Ja**  
Aircondition: **Normal**  
Plattform: **OK**  
Servicestege: **OK**  
Instruktionsbok: **Nej**  
Reservdelsbok: **Ja**

## Kran

---

Kran: **Normal**  
Längd (m): **10 m**  
Vridhus: **Normal**  
Rotator: **Normal**  
Skick: **Normal**  
Kranbelysning: **Ja**  
Krandämp: **Nej**

Modell: **165 F**  
Armsystem: **Normal**  
Länk: **ProTec, Bra**  
Grip: **Komatsu G40**  
Storlek: **0.40**  
Kranbelysning skick: **Normal**

## Lastbärare

---

Bankar: **Loadflex, Bra**  
Grind: **Flexgate Solid**  
Anmärkningar: **520 ram**

Antal: **4**  
Ram: **Förlängd före Boogie**

## Extra Utrustning

---

Band fram fabrikat: **Olofsfors**  
Skick: **30%**  
Typ: **evo**

Typ: **evo**  
Band bak fabrikat: **Olofsfors**  
Skick: **30%**

## Total Bedömning Skick

---

Total Bedömning Skick: **Bra**