
Komatsu, 931XC - Skördare
Komatsu - Inspection report

Bilder










Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **931XC**
Timmar vid inleverans: **15300**
Uppställningsplats: **Tierp**

Tillverkningsår: **2019**
Serienummer: **9313021640**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**








Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrled: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Övrigt: **Maskinen går på Proact**

Däck

Vänster fram fram: **30%**
Vänster fram bak: **30%**
Vänster bak fram: **30%**
Vänster bak bak : **30%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **30%**
Höger fram bak : **30%**
Höger bak fram: **30%**
Höger bak bak : **30%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Kranventil: **Normal**
Anmärkningar: **Hydraulpump bytt 2026-06-19**

Pump: **Bra**
Hydraulolja: **Komatsu GEN 2 Natura**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
GIS System: **MaxiN**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **EME Advanced**
Driftsuppföjning: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**

Backkamera: **Normal**

Kran

Kran: **Komatsu**
Längd (m): **10**
Länk: **MPB2 Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Modell: **230H**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1144023189**
Timmar: **8000**
Flerträdshantering: **Nej**
Matarvalsar: **Stål**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **C144**
År: **2023**
Skick: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar:
Aggregat förberett för stubbehandling , maskinen är ej rustad med Stubbehandling

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**