

Komatsu, 931XC - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **931XC**
Timmar vid inleverans: **10720**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2022**

Tillverkningsår: **2022**
Serienummer: **9313032692**
Inleverans: **07.06.2026**
Uppställningsplats: **Sveg**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlöd: **OK**
Huv/plåtar: **Skador på Motorhuv**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Reparera**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeledning i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE 46 Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**


Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Bak**
Solgardiner: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**

Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**



Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Modell: **200H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Enkelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**



Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1124023105**
Timmar: **10720**
Täthet: **Lite Kladdig**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar: **osäker funktion på färgmärkning**

Modell: **c124**
Ar: **2022**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **fingervalsar**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**



Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**
Typ: **of**

Typ: **of**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**



Övrigt

Övrigt: **Smartcrane**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**