

John Deere, 1210G - Skotare Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **John Deere**
Modell: **1210G**
Timmar vid inleverans: **14092**
Uppställningsplats: **Umeå**

Tillverkningsår: **2018**
Serienummer: **1WJ1210GCJF002353**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2018**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Täthet: **OK**
Hydraulolja: **Bio**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Timbermatic**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **CF710 IBC**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Standard, Bra**
Grip: **HSP**
Storlek: **035**
Kranbelysning skick: **Normal**
Svängenhet: **OK**

Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Nej**

Lastbärare

Bankar: **Standard, OK**
Grind: **Fast, OK**

Antal: **4**
Ram: **Standard**

Extra Utrustning

Anmärkningar: **Reservhjul ingår. Inga band medföljer**

Övrigt

Övrigt: **Ny lyftcylinder och teleskopcylinder för rep av IBC**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**