

Komatsu, 951 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **951**
Timmar vid inleverans: **12926**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Tillverkningsår: **2021**
Serienummer: **9510015302**
Inleverans: **18.09.2025**
Uppställningsplats: **Frösön**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Stylled: **OK**
Huv/plåtar: **Skador på Motorhuv**
Tiltplatta: **Glapp**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak bak : **75%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/70-34**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Reparera**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Bra**
Plattform: **Trasig**
Servicesteg: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**

Längd (m): **10**

Vridhus: **Normal**

Rotator: **Reparera**

Krandämp: **Ja**

Kommentarer: *vippcylinder bytt 10000 tim, utskjutscylinder bör packas om*

Modell: **270H**

Armsystem: **Normal**

Länk: **Dubbelbromsad, Bra**

Kranbelysning: **Ja**

Svängenhet: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**

Serienummer: **3132021227**

Timmar: **12926**

Täthet: **OK**

Knivar: **Normal**

Skick: **Bra**

Stubbehandling: **Nej**

Modell: **S132**

År: **2021**

Skick: **OK**

Flerträdshantering: **Nej**

Matarvalsar: **aggressiv**

Färgmärkning: **Ja**

Aut. Kedjesträckare: **Ja**



Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Gunnebo**

Skick: **50%**

Typ: **OF max**

Typ: **skogsmatt 19mm**

Band fram fabrikat: **Olofsfors**

Skick: **55%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**