

Komatsu, 895 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **895**
Serienummer: **895002254**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2022**

Tillverkningsår: **2022**
Reg.nr: **WUL40D**
Timmar vid inleverans: **6763**
Uppställningsplats: **Mariestad**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Lack: **Klarlack**
Anmärkningar: **Bytt för 150 timmar sedan**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Fördelningslåda: **Bra**
Hydrostat: **Pump & Motor Bytt, Se Kommentar Nedan**
Övrigt: **Växellåda kylning**

Däck

Vänster fram fram: **80%**
Vänster fram bak: **80%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/55-28.5**

Höger fram fram: **80%**
Höger fram bak : **80%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/55-28.5**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Pump: **Bra**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Bra**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Bra**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **Mini**
Rutor: **Bra**
Torkare: **Fram & Bak**
Solgardiner: **Bra**
Backkamera: **Bra**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Bra**
Längd (m): **8,5**
Vridhus: **Bra**
Rotator: **Bra**

Modell: **165 F**
Armsystem: **Bra**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Grip: **Komatsu**

Skick: **Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Nej**

Storlek: **0,28**
Kranbelysning skick: **Bra**



Lastbärare

Anmärkningar: **Markberedare. Utan lastbärare**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Clark**
Skick: **80%**
Typ: **Terra 95**

Typ: **Terra 95**
Band bak fabrikat: **Clark**
Skick: **50%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**