

# Komatsu, 835 - Skotare

## Komatsu - Inspection report

### Bilder



### Information

Märke: **Komatsu**  
Modell: **835**  
Serienummer: **8351010292**  
Land: **Sverige**  
Årsmodell: **2022**

Tillverkningsår: **2022**  
Reg.nr: **WNT18R**  
Timmar vid inleverans: **3930**  
Uppställningsplats: **Hudiksvall**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Automatisk Sprinkler: **Ja**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Fördelningslåda: **Normal**  
Frontbåge: **Ja**  
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**  
Stege: **Normal**  
Boogielift: **Nej**  
Planeringsblad: **Nej**  
Lack: **Klarlack**

### Däck

Vänster fram fram: **50%**  
Vänster fram bak: **40%**  
Vänster bak fram: **70%**  
Vänster bak bak : **70%**  
Märke fram: **Nokian**  
Kommentarer: **600/50-24,5**

Höger fram fram: **50%**  
Höger fram bak : **40%**  
Höger bak fram: **70%**  
Höger bak bak : **70%**  
Märke bak: **Nokian**



### Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**  
Elsystem: **Normal**  
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**  
Bränslepåfyllningspump: **Nej**  
Dieselvärmare: **Normal**

### Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**  
Pump: **Normal**  
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**  
Kranventil: **Normal**  
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

### Hytt

Stol Skick: **Normal**  
Kranspakar: **Mini**  
Driftsuppförning: **Ja**  
Arbetsbelysning: **Led**  
Transportbelysning: **Nej**  
Solgardiner: **Normal**  
Radio: **Radio**  
Backkamera: **Normal**

Kranspakar: **Normal**  
Kontrollsystem: **MaxiXT**  
GIS System: **GPS mottagare finns**  
Rutor: **Normal**  
Aircondition: **Normal**  
Plattform: **OK**  
Servicestege: **OK**  
Instruktionsbok: **Ja**

Maskinpärm: **Ja**

Reservdelsbok: **Nej**



## Kran

Kran: **105 F**  
Längd (m): **9,5 m**  
Vridhus: **Normal**  
Skick: **Normal**  
Kranbelysning skick: **Normal**  
Svängenhet: **OK**

Modell: **105 F**  
Armsystem: **Normal**  
Rotator: **Normal**  
Kranbelysning: **Ja**  
Krandämp: **Nej**

## Lastbärare

Bankar: **FlexBunk, OK**  
Grind: **Flexgate Solid**  
Kommentarer: *Sista banke krogig*

Antal: **3**  
Ram: **Kort Ram**



## Extra Utrustning

Kedjor fram fabrikat: **Gunnebo**  
Skick: **45%**  
Typ: **OF**  
Anmärkningar: **Narrow**

Typ: **Superstuds**  
Band bak fabrikat: **Olofsfors**  
Skick: **75%**  
Kommentarer: *2 par kedjor medföljer maskinen*



## Övrigt

Övrigt: **Säljes för kunds räkning**

## Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**