


ECO LOG FOREST - INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco log, 580F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco log**
Modell: **580F**
Timmar vid inleverans: **10500**
Uppställningsplats: **Söderhamn**

Modellår: **2020**
Serienummer: **580F101**
Inleveransdatum: **V.12**
Timmar vid inspektion: **10141**

Basmaskin

Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Centralsmörjning: **Ja**

Brandsläckning Inspektions Datum: **20250510**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak: **50%**
Märke: **Trelleborg**
Bak dimensioner: **710x34**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak: **50%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak: **50%**
Fram dimensioner: **600x26,5**

Diesel Motor

Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Bra**
Mätsystem: **Dasa forester**
Arbetsbelysning: **Led**
Backkamera: **Ja**
Servicebok: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Längd (cm): **1100**
Rotatorlänk: **Dubbelbromsad, Bra**

Modell: **280**
Kran vipp: **Bra**
Rotator: **Bra**

Aggregat

Märke: Log max	Modell: 5000V
Modellår: 2023	Timmar: 4000
Skick: Bra	Täthet: OK
Flerträdshantering: Ja	Knivar: Bra
Matarvalsar: Stål	Färgmärkning: Ja
Stubbehandling: Ja	

Band

Slirskydd Bak: Gunnebo	Typ: Multistud 160Ts
Procent: 50%	Band Fram: Other
Typ: Ofa sisu	Procent: 80%