

Komatsu, 951 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **951**
Timmar vid inleverans: **9439**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Tillverkningsår: **2021**
Serienummer: **9510015346**
Inleverans: **30.10.2025**
Uppställningsplats: **Skellefteå**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlad: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Däck

Vänster fram fram: **90%**
Vänster fram bak: **90%**
Vänster bak fram: **90%**
Vänster bak bak : **90%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **90%**
Höger fram bak : **90%**
Höger bak fram: **90%**
Höger bak bak : **90%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/70x34 SB**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **OK**

Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Mineral**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Maxi**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10m**
Vridhus: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Modell: **270H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **MPB2 Bra**
Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
År: **2021**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Multi stem rib type**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **C144**
Timmar: **9439**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**
Skick: **90%**

Typ: **Evo M**
Band bak fabrikat: **Clark**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**