

Komatsu, 855 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **855**
Serienummer: **8550033707**
Inleverans: **30.09.2026**
Uppställningsplats: **Ijusdal**

Tillverkningsår: **2022**
Reg.nr: **KCB40A**
Timmar vid inleverans: **12800**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2022**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogilyft: **Nej**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Klarlack**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Täthet: **OK**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Bak**
Solgardiner: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**

Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Komatsu**
Längd (m): **8,5**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Ja**

Modell: **145 F**
Armsystem: **Normal**
Länk: **ProTec, Bra**
Grip: **HSP HD**
Storlek: **0.36**
Kranbelysning skick: **Normal**
Svängenhet: **OK**



Lastbärare

Bankar: **FlexBunk, Bra**
Grind: **Flyttbar, Bra**
Anmärkningar: **Hydruliska stakar med breddning**

Antal: **3**
Ram: **Standard**



Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **15%**
Typ: **evo**

Typ: **evo**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **15%**

Övrigt

Övrigt: **Smartcrane och comfort ride 2**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**