

Komatsu, 951 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **951**
Timmar vid inleverans: **10150**
Uppställningsplats: **Värnamo**

Tillverkningsår: **2020**
Serienummer: **9510015259**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2020**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlad: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Däck

Vänster fram fram: **75%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **60%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **75%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **60%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/70-34**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Adblue: **Fungerar**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Bra**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**



Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10.3m**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Modell: **270H**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1164022291**
Timmar: **7000**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **164**
År: **2022**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Nej**
Matarvalsar: **stål finger**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **25%**

Typ: **evo**



Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**