Komatsu, 855 - Skotare
Komatsu - Inspection report

Bilder








Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **855**
Serienummer: **8550033413**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2020**

Tillverkningsår: **2020**
Reg.nr: **PHS95N**
Timmar vid inleverans: **10300**
Uppställningsplats: **Örnsköldsvik**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielyft: **Nej**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Kommentar**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Ja**
Anmärkningar: **Ej klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **35%**
Vänster fram bak: **35%**
Vänster bak fram: **65%**
Vänster bak bak : **65%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **35%**
Höger fram bak : **35%**
Höger bak fram: **65%**
Höger bak bak : **65%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **HE Gen II**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Påfyllningspump för hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföjning: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Anmärkningar: **Taket lite nerböjt bak**
Maskinpärm: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
GIS System: **MaxiGis**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**
Backkamera: **Normal**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Komatsu**
Längd (m): **8,5**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning skick: **Reparera**
Svängenhet: **OK**

Modell: **145 F**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Enkelbromsad, Bra**
Grip: **Komatsu**
Storlek: **G36**
Krandämp: **Nej**

Lastbärare

Bankar: **FlexBunk, OK**
Grind: **Flexgate Solid**

Antal: **3**
Ram: **Standard**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **50%**
Typ: **OF**

Typ: **OF**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **50%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**