# Komatsu, 901 - Skördare
# Komatsu - Inspection report

## Bilder












## Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901**
Timmar vid inleverans: **13200**
Uppställningsplats: **Flen**

Tillverkningsår: **2017**
Serienummer: **9010053503**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2017**








## Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrled: **OK**
Huv/plåtar: **Skador på Huv & Sidoplåtar**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**

## Däck

Vänster fram fram: **20%**
Vänster fram bak: **20%**
Vänster bak bak : **20%**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **20%**
Höger fram bak : **20%**
Höger bak bak : **20%**
Bak dimensioner: **710/55-34**

## Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

## Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal** *Hydraulpump bytt på 8900 h*
Pump: **Normal** *Bytt på 8900 h*
Hydraulolja: **46 Bio natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**

## Hytt

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföjning: **Ja**
Rutor: **Normal**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**

Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
GIS System: **MaxiN**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**

## Kran

Kran: **Komatsu**
Längd (m): **11**
Vridhus: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**

Modell: **200H**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Bra** *Rotator bytt 2026*
Krandämp: **Ja**

## Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **3082017055**
Timmar: **14200**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**

Modell: **S82**
År: **2017**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **STÅL**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

## Extra Utrustning

Skick: **20%**

Skick: **20%**

## Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**