


# HYUNDAI, HW 140 A - PELLE SUR PNEUS INSPECTION TOOL - RAPPORT D'INSPECTION

## IMAGES



## INFORMATIONS DE BASE

Marque	Modèle	Année d'immatriculation
Hyundai	Hw 140 A	2018

### Heures d'utilisation

7093 h

## PRIX

### Prix (hors TVA)

50000 EUR

### Commentaires

va graissage toutes lignes ar verachter 1 curage fixe 1 curage inclinable 2 godets terrassements bon état général

## EMPLACEMENT

### Pays

