

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 590F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **590F**
Timmar vid inleverans: **8000**
Timmar vid inspektion: **7352**

Modellår: **2022**
Serienummer: **168**
Besiktningsdatum: **18.05.26**

Däck

Vänster fram fram: **60%**
Vänster fram bak: **60%**
Vänster bak fram: **60%**

Höger fram fram: **60%**
Höger fram bak: **60%**
Höger bak fram: **60%**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Glykol: **Etylen**

Hydraulik

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Kran

Modell: **EC300**

Längd (cm): **10000**

Aggregat

Märke: **Log Max**
Modellår: **2023**
Färgmärkning: **Ja**

Modell: **7000C**
Timmar: **6000**

Band

Slirskydd Bak: **Gunnebo**

Band Fram: **Olofsfors**