

Komatsu, 951 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **951**
Timmar vid inleverans: **9300**
Uppställningsplats: **Tierp**

Tillverkningsår: **2021**
Serienummer: **9510015345**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlid: **OK**
Lack: **Klarlack**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/70x34 SB**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Pump: **Normal**
Anmärkningar: **Svängmotor behöver ses över , Glapp**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Nej**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Nej**
Reservdelsbok: **Nej**

Kran

Kran: **Komatsu 270H**
Längd (m): **10,3**
Vridhus: **Normal**

Modell: **270H**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**

Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **Reparera**

Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1164022341**
Timmor: **9300**
Flertrådshantering: **Nej**
Matarvalsar: **Stål**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **c164**
År: **2021**
Skick: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Extra Utrustning

Typ: **Ofa**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **40%**

Skick: **30%**
Typ: **Eco Evo M**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**