

# Komatsu, 895 - Skotare

## Komatsu - Inspection report

### Bilder



### Information

Märke: **Komatsu**  
Modell: **895**  
Timmar vid inleverans: **9824**  
Land: **Sverige**  
Årsmodell: **2019**

Tillverkningsår: **2019**  
Serienummer: **8950011350**  
Inleverans: **06.05.2024**  
Uppställningsplats: **Frösön**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Automatisk Sprinkler: **Ja**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Boogilyft: **Nej**  
Planeringsblad: **Ja**  
Lack: **Klarlack**  
Anmärkningar: **pump bytt**

Bakaxel: **Boogie**  
Stege: **Normal** *År avmonterad och ligger i en låda.*  
Centralsmörjning: **Nej**  
Fördelningslåda: **Normal**  
Frontbåge: **Nej**  
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**  
Kommentarer: *Ny ram 0+0*



### Däck

Vänster fram fram: **70%**  
Vänster fram bak: **70%**  
Vänster bak fram: **75%**  
Vänster bak bak : **75%**  
Märke fram: **Nokian**  
Fram dimensioner: **780/50x28,5**  
Kommentarer: *byte alla däck 2023. kör en säsong*

Höger fram fram: **70%**  
Höger fram bak : **70%**  
Höger bak fram: **75%**  
Höger bak bak : **75%**  
Märke bak: **Nokian**  
Bak dimensioner: **780/50x28,5**



### Diesel Motor

Kylsystem: **Bra**  
Elsystem: **Normal**  
Adblue: **Ej Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Nej**  
Bränslepåfyllningspump: **Ja**  
Anmärkningar: **ingen värmare monterad**

### Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**  
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Pump: **Bra**

### Hytt

Stol Skick: **Normal**  
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**  
Transportbelysning: **Nej**  
Solgardiner: **Reparera**  
Radio: **Smart radio**  
Backkamera: **Normal**  
Instruktionsbok: **Ja**  
Reservdelsbok: **Ja**

Kranspakar: **Normal**  
Rutor: **Normal**  
Aircondition: **Normal**  
Plattform: **OK**  
Servicestege: **OK**  
Anmärkningar: **plattform och stege är avmonterade, finns att montera.**  
Maskinpärm: **Ja**  
Kommentarer: *Plattformen ligger i en låda, är avmonterad*



---

### Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **it\_komatsu\_value\_olofsfors**  
Skick: **70%**  
Typ: **EVO MAx**

Typ: **EVO MAx**  
Band bak fabrikat: **it\_komatsu\_value\_olofsfors**  
Skick: **70%**

---

### Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**