


John Deere, 1270 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **John Deere**
Modell: **1270**
Timmar vid inleverans: **11345**
Uppställningsplats: **Ljusdal**

Tillverkningsår: **2021**
Serienummer: **1WJ1270GKML005422**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlad: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Övrigt: **pump bytt vid 8000 tim**

Däck

Vänster fram fram: **75%**
Vänster fram bak: **75%**
Vänster bak fram: **75%**
Vänster bak bak : **75%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **75%**
Höger fram bak : **75%**
Höger bak fram: **75%**
Höger bak bak : **75%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Pump: **Bra**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**
Anmärkningar: **pump bytt vid 8000 tim**

Hytt

Stol Typ: **7000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Timbermatic**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **John Deere**
År: **2021**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **H425**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar: **nya valsar buk och hjul**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **50%**
Typ: **Dragande OF**

Typ: **Dragande OF**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **50%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**