

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 688E - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **688E**
Timmar vid inleverans: **12700**
Uppställningsplats: **I drift**
Timmar vid inspektion: **11850**

Modellår: **2018**
Serienummer: **688E056**
Inleveransdatum: **260310**
Besiktningsdatum: **251029**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Normal**

Bakaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Normal**

Däck

Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **710x26,5**

Fram dimensioner: **710x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Täthet: **OK**
Övrig Utrustning: **2 st svägmotorer**

Transmission: **Normal**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Backkamera: **Nej**

Stol Skick: **Normal**
Mätsystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Normal**
Dataklave: **500 mm**
Telefon: **Nej**

Kran

Kran huvudbom: **Normal**
Längd (cm): **1100**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Kran utskjut: **Normal**

Modell: **270**
Kran vipp: **Normal**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Krandämp: **Nej**

Aggregat

Märke: **Log Max**
Modellår: **2020**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Nej**
Matarvalsar: **stål**
Stubbehandling: **Nej**
Givare Övrekniv: **AFC**

Modell: **6000V**
Timmår: **7000**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Sågenhet: **30cc**

Band

Band Fram: **Olofsfors**
Band Bak: **Olofsfors**

Typ: **Evo**
Typ: **Kovax**