

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 580F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **580F**
Timmar vid inleverans: **8700**
Uppställningsplats: **I drift**
Timmar vid inspektion: **7830**

Modellår: **2020**
Serienummer: **580F106**
Inleveransdatum: **261219**
Besiktningsdatum: **260602**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Bra**
Pendelarm VF: **Bra**
Pendelarm VB: **Bra**

Bakaxel: **Single**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Normal**
Lack: **Kommentar**
Ram bak: **Normal**
Pendelarm HF: **Bra**
Pendelarm HB: **Bra**
Kommentar: **Lite rost på huv**

Däck

Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **710x34**

Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Typ: 3000	Stol Skick: Normal
Kranspakar: Normal	Mätsystem: Dasa forester
Driftsuppföring: Ja	GIS System: Ja
Arbetsbelysning: Led	Rutor: Normal
Torkare: Fram	Aircondition: Normal
Solgardiner: Normal	Radio: CD/ Bluetooth
Dataklave: 500 mm	Backkamera: Ja
Backkamera: Normal	Telefon: Nej

Kran

Kran huvudbom: Bra	Modell: 280
Längd (cm): 1000	Kran vipp: Bra
Rotatorlänk: Standard, Bra	Rotator: Normal
Kran utskjut: Bra	

Aggregat

Märke: Log Max	Modell: 6000V
Modellår: 2025	Timmar: ca 2000 tim
Skick: Bra	Täthet: OK
Flerträdshantering: Nej	Knivar: Normal
Matarvalsar: Stål	Färgmärkning: Ja
Stubbehandling: Nej	Sågenhet: 318 30cc
Givare Övrekniv: AFC	

Band

Slirskydd Bak: Other	Typ: OFA skogsmatti
Band Fram: Olofsfors	Typ: Eco Track