


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Ecolog, 560 F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Ecolog**
Modell: **560 F**
Timmar vid inleverans: **7000**
Uppställningsplats: **Tungmek Örnköldsvik**
Timmar vid inspektion: **6000**

Modellår: **2023**
Serienummer: **253**
Inleveransdatum: **20251029**
Besiktningsdatum: **20250825**

Basmaskin

Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Bra**
Pendelarm VF: **Bra**
Pendelarm VB: **Bra**

Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Bra**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Bra**
Pendelarm HF: **Bra**
Pendelarm HB: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **75%**
Vänster fram bak: **75%**
Vänster bak fram: **75%**
Vänster bak bak: **75%**
Fram dimensioner: **710x26,5**

Höger fram fram: **75%**
Höger fram bak: **75%**
Höger bak fram: **75%**
Höger bak bak: **75%**
Bak dimensioner: **750/55x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Täthet: **OK**
Transmission: **Bra**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Skick: **Bra**
GIS System: **Ja**
Aircondition: **Bra**
Backkamera: **Bra**

Kranspakar: **Bra**
Rutor: **Bra**
Backkamera: **Ja**
Instruktionsbok: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: Bra	Modell: 250
Längd (cm): 11	Kran vipp: Bra
Vridhus: Bra	Rotatorlänk: Standard, Bra
Rotator: Bra	Kranbelysning: Bra
Tiltplatta: Bra Skick	Kran utskjut: Bra

Aggregat

Märke: EC	Modell: 561
Modellår: 2023	Timmar: 7000
Skick: Normal	Flerträdshantering: Ja
Knivar: Normal	

Band

Slirskydd Bak: Other	Procent: 50%
Band Fram: Olofsfors	Procent: 50%