


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Ecolog, 560F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Ecolog**
Modell: **560F**
Timmar vid inleverans: **9500**
Uppställningsplats: **Vindeln**
Timmar vid inspektion: **9300**

Modellår: **2023**
Serienummer: **252**
Inleveransdatum: **2026-05-08**
Besiktningsdatum: **2026-04-30**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Bra**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Bra**
Pendelarm HF: **Bra**
Pendelarm HB: **Bra**

Bakaxel: **Single**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Bra**
Pendelarm VF: **Bra**
Pendelarm VB: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **65%**
Vänster fram bak: **65%**
Vänster bak fram: **65%**
Vänster bak bak: **65%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **65%**
Höger fram bak: **65%**
Höger bak fram: **65%**
Märke: **Nokian**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Adblue: **Funkar**

Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Transmission: **Bra**

Hytt

Stol Skick: **Bra**
GIS System: **Ja**
Aircondition: **Bra**

Kranspakar: **Bra**
Rutor: **Bra**
Backkamera: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**

Modell: **250**

Kran vipp: **Bra**
Kranbelysning: **Bra**

Rotator: **Bra**

Aggregat

Märke: **loggmax**
Modellår: **2023**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**

Modell: **5000**
Skick: **Normal**
Flertrådshantering: **Ja**
Färgmärkning: **Ja**

Band

Slirskydd Bak: **Other**

Procent: **60%**