

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 590F2 - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **590F2**
Timmar vid inleverans: **12000**
Uppställningsplats: **I drift**
Timmar vid inspektion: **8665**

Modellår: **2023**
Serienummer: **590F255**
Inleveransdatum: **261215**
Besiktningsdatum: **251105**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**
Ram fram: **Normal**
Pendelarm VF: **Bra**
Pendelarm VB: **Bra**

Bakaxel: **Single**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Bra**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Normal**
Pendelarm HF: **Bra**
Pendelarm HB: **Bra**
Kommentar: **Agg.pump bytt vid 6000 tim**

Däck

Fram dimensioner: **710x26,5**

Bak dimensioner: **710x34**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Dataklave: **500 mm**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Bra**
Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Bra**
Aircondition: **Normal**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Backkamera: **Ja**
Telefon: **Nej**

Kran

Kran huvudbom: Normal	Modell: 3000
Längd (cm): 1000	Kran vipp: Normal
Rotatorlänk: Standard, Bra	Rotator: Normal
Krandämp: Ja	Kran utskjut: Normal

Aggregat

Märke: EC	Modell: 661
Modellår: 2024	Timmar: 9000
Skick: Bra	Täthet: OK
Flerträdshantering: Nej	Knivar: Normal
Matarvalsar: V-tec	Färgmärkning: Ja
Stubbehandling: Ja	Sågenhet: Super cut

Band

Slirskydd Bak: Gunnebo	Typ: Multistud
Band Fram: Olofsfors	Typ: Kovax